

Boueurs D31-22 à D155AX-8 (avec moteur Tier 4 intermédiaire & Tier 4 final)

Procédure de ralenti prolongé

(température ambiante sous 0°C)

Lors de période de ralenti prolongé (plus de 5 min) tourner le bouton d'accélération à 1/3 de sa course et placer le levier de sécurité de l'outil de travail en position "Lock".

Le non-respect de cette procédure déclenchera le code d'alerte A1UON3 entraînant la défaillance du filtre de particules Diesel.

Position
Ralenti prolongé



Arrêt du moteur

Il est impératif de toujours laisser tourner le moteur à **vitesse minimale** pendant au moins 5 min avant de l'arrêter.

Le non-respect de cette procédure provoquera l'usure prématurée du turbocompresseur et le déclenchement du code d'alerte AS10NT entraînant la défaillance du Module d'Injection DEF

Position
Arrêt du moteur

